

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82921  
international +358 0 82921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1526/88

Muutos 2

22.2.1989 *g*



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1526. Aerospatiale. Öljynlauhduttimen tuulettimen värinä.

Koskee: Kaikkia Aerospatiale AS355-helikoptereita.

Viite: Consigne de Navigabilité (CN) 88-057-036(B) R2

Voimaantulo: 1.4.1989

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko pyrstöroottorin akselin etukappaleen osanumero 355A34-1037-00. Jos ei, niin tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi. Jos osanumero on edellä mainittu, niin tee kohdan B mukaiset toimenpiteet.
- B. Tarkasta öljynlauhduttimen tuulettimen värinä ja tee tarpeelliset korjaukset Aerospatiale AS 355 S.B. Nro. 05.20. Issue 2 osan 1.C. ohjeita sekä osan 1.D aikataulua noudattaen. Jos helikopteri jo on tarkastettu Telex Servicen nro. 05.21 (22.11.1988) mukaisesti tai jos helikopteri on toimitettu tehtaalta 22.11.1988 jälkeen, ei kuitenkaan S.B. nro. 05.20 kohdan 1.D(1) mukaista ensimmäistä tarkastusta tarvitse tehdä. Toistuva tarkastus koskee sen sijaan viimeksi mainittujakin helikoptereita.

Toimistopäällikön p.o.  
Jaostopäällikkö

*E. Ailio*  
E.Ailio

Tämä määräys korvaa määräyksen M1526/88 Muutos 1.

1526.LJV