

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82921
international +358 0 82921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1528/88

13.5.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1528. Aerazur. Laukaisujärjestelmän tarkastus.

Koskee:

Seuraavia pelastusvarjoja

Aerazur EFA	350 A
	350 B
	350 AP

Aerazur	351 UP
	351-1 UP
	352
	352 A
	352 AP
	353 UP

Viite: Consigne de Navigabilité (CN) 88-059 (AB).

Voimaantulo: 10.6.1988

Toimenpiteet: Tarkista ennen varjon enempää käyttämistä, että laukaisuvarjojen suojaletku on kiinnitetty kilpilevyn ruuveilla, ja että ruuvit ovat kireällä. Bulletin Service AERAZUR EFA no. 185-30-003.

Merkitse tarkastettu ja korjattu varjo seuraavasti: kierrä suojaletkun punaiselle alueelle, mahdollisimman lähelle kilpilevyä kaksi kierrosta valkoista teippiä.

Toimistopäällikön po.
jaostopäällikkö

E. Ailio

M43. LJV/AKo