

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1540/88

20.7.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1540. Cessna. Polttoainesuodattimen vedenpoistoventtiili

Koskee: Kaikkia Cessna 177RG- ja Cessna F177RG- lentokoneita.

Viite: FAA AD 88-12-12

Voimaantulo: 15.8.1988

Toimenpiteet: Asenna 75 lentotunnin kuluessa polttoainesuodattimeen vedenpoistoventtiili joillakin alla luetelluista menetelmistä.

1. Lisätyyppihyvaksymistodistuksen SA2344CE tai SA2345CE mukaisesti. Todistusten haltija: Air Plains, Inc, P.O. Box 541, WELLINGTON, Kansas 67152, U.S.A. puh. +1 316 3268581.
2. Lisätyyppihyvaksymistodistuksen SA2335CE tai SA2336CE mukaisesti. Todistusten haltija: Cessna Pilots Association, Inc, Wichita Mid-Continent Airport, 2120 Airport Road, P.O. Box 12948, WICHITA, Kansas 67277, U.S.A, puh. + 1 316 9464777.

Huom. Polttoainejärjestelmässä ollut vesi on ruostuttanut polttoainesuodattimen kuppia sisältä. Suodatin kuppeineen voidaan tarkastaa venttiilin asennuksen yhteydessä.

Toimistopäällikön po.  
jaostopäällikkö

  
E. Ailio

M48.LJV/AKO