

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82921
international +358 0 82921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1560/88

12.10.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1560. Bronzavia-Air Equipment. Ohjausyksikön tarkastus

Koskee: Niitä Bronzavia-Air Equipment 76365-pelastusvinttureita, joissa on alkuperäinen tai muutoksen 01 sisältävä ohjausyksikkö nro. 61091-003.

Viite: Consigne de Navigabilité 88-114 (B)

Voimaantulo: 15.11.1988

Toimenpiteet:

Tarkasta ennenkuin pelastusvintturia seuraavan kerran käytetään, että ohjausyksikön säätömekanismit toimivat moitteettomasti. Vaihda potentiometrin kaapelointi tarvittaessa uuteen Bonzavia-Air Equipment Service Bulletinin nro. 61091-25-01 (Elokuu -88) ohjeiden mukaisesti.

Huom. Tämä määräys ei koske niitä ohjausyksiköitä 61091-003, joihin on tehty muutos 02.

Toimistopäällikkö


Kim Salonen

L88 31/LJV/AP