

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82921
international +358 0 82921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1563/88

Muutos 2

29.5.1989



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1563/88 Embraer. Laskusiivekkeiden käyttökytkimen korjaus

Koskee: Lentokoneita Embraer EMB-110 Bandeirante, joiden sarjanumero on pienempi kuin 110467 sekä EMB-121 XINGU, joiden sarjanumero on pienempi kuin 121106 sekä sarjanumeroita 121107, 121108 ja 121111.

Viite: Centro Técnico Aeroespacial Airworthiness Directive nro. CTA 88-09-01R2.

Voimaantulo: 1.7.1989

Toimenpiteet: Korjaa 30.9.1989 mennessä laskusiivekkeiden moniasentoista käyttökytkintä, osanumero 110-898-14 tai 110-898-14 Revision () ja osanumero 110-898-15 tai 110-898-15 Revision (), Embraer SB 110-027-0084 Rev 1:n tai 121-027-0049 Rev 1:n ohjeiden mukaisesti.

Toimistopäällikön po.
Jaostopäällikkö

E. Ailio

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1563/88 Muutos 1.

M55.LJV