

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82921
international +358 0 82921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1564/88

1.11.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1564. Gyroflug. Öljyletkujen vaihto

Koskee: Lentokoneita Gyroflug SC01, SC01B ja SC01B-160, sarjanumeroita 1-42.

Viite: LBA LTA 88-183

Voimaantulo: 15.11.1988

Toimenpiteet: Vaihda öljynpaine- ja öljynjäähdytinletkut (Gyroflugin osanumero T300005, T300006 ja T3Y6855) uusiin 28.2.1989 mennessä.

Huom. Uudet letkut saa veloitusetta joko letkujen valmistajalta: Aeroquip, Aerospace Division, D-8031 GILCHING, Länsi-Saksa, tai koneen valmistajalta: Gyroflug, Flugplatz, D-7947 MENGAN, Länsi-Saksa.

Toimistopäällikkö


Kim Salonen

M56.LJV/AKO