

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1567/88

Muutos 1  
28.8.1989



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matka-päiväkirjaan.

**1567. Piper. Polttoainejärjestelmän tarkastus**

Koskee: Lentokoneita Piper PA-23, PA-23-160, -235 ja PA-E23-250, kaikki sarjanumerot sekä PA-23-250, kaikki sarjanumerot lukuun ottamatta 27-7654001:stä 27-8154030:een.

Viite: FAA AD 88-21-07R1

Voimaantulo: 1.10.1989

Syy: Polttoaineen täyttöaukkojen ympärille saattaa kerääntyä vettä, joka sitten tunkeutuu polttoainesäiliöihin.

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta polttoainesäiliöiden (sekä lisäpolttoainesäiliöiden) täyttöaukkojen termos-tyyppiset tulpat ja saranoidut suojakannet 60 vuorokauden kuluessa Piper Service Bulletinissa nro. 340 (24.5.1971) annettujen ohjeiden mukaisesti (ellei jo ole tarkastettu M1567/88:n mukaisesti). Toista tarkastus tämän jälkeen kerran vuodessa.
- B. Jos kohdan A tarkastuksessa havaitaan vikoja tai puutteita, niin korjaa ne ennen lentotoiminnan jatkamista.

Toimistopäällikön po.  
jaostopäällikkö

  
E. Ailio

Tämä määräys korvaa määräyksen M1567/88.

M58.LJV/AKo