

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1580/88

15.12.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matka-päiväkirjaan.

1580. Aerospatiale. Pyrstöroottoriakselin laakerin tarkastus

Koskee: Helikoptereita Aerospatiale SE3130, SE313, SA3180, SA318B ja SA318C.

Viite: Consigne de Navigabilité (CN) 79-014-037(B)R1

Voimaantulo: 1.1.1989

Toimenpiteet: Tarkasta pyrstöroottoriakselin välilaakeri osanumero 3130S.67.12.000 50 lentotunnin kuluessa Aerospatiale Alouette Service Bulletinin nro. 01.47 Rev. 2 mukaisesti. Jos laakeria on korjattu kromaamalla, on se irrotettava helikopterista 50 lentotunnin kuluessa tarkastuksesta ja lähetettävä valmsitajatehtaalle tai tämän hyväksymään korjaamoon.

Toimistopäällikkö


Kim Salonen

M70.LJV/AL