

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82921
international +358 0 82921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1582/88

15.12.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1582. Embraer. Sähköliittimen tarkastus

Koskee: Niitä lentokoneita EMB-110 Bandeirante, sarjanumerot 110001-110444, joihin on tehty SB110-071-0009/01:n mukaiset toimenpiteet 21.11.1984 jälkeen sekä sarjanumeroita 110445-110478; niitä lentokoneita EMB-121 Xingu, sarjanumerot 121001-121051, joihin on tehty SB121-071-0007/01:n mukaiset toimenpiteet 21.11.1984 jälkeen sekä sarjanumeroita 121052-121105, 121107, 121108 ja 121111.

Viite: Centro Técnico Aeroespacial Airworthiness Directive CTA88-11-01.

Voimaantulo: 1.1.1989

Toimenpiteet: Tarkasta 250 lentotunnin kuluessa moottorin C-laippaan kiinnitetty sähköliitin Embraer SB110-071-0023:n tai SB121-071-0018:n ohjeiden mukaisesti ja korjaa tarpeen vaatiessa eristystä.

Toimistopäällikkö


Kim Salonen

M68.LJV/AL