

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82921  
international +358 0 82921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1586/89

26.1.1989



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaniikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1586. Bell. Pyrstöroottorin napakappaleen tarkastus.

Koskee: Kaikkia helikoptereita Bell/Agusta-Bell 206A, 206B, 206B-1, 206L, 206L-1 ja 206L-3.

Viite: FAA AD88-23-03

Voimaantulo: 1.3.1989

Toimenpiteet: Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko pyrstöroottorin napakappaleen (yoke) osanumero 206-011-819-101 ja sarjanumero jokin alla luetelluista.

A-2009	A-2010	A-2023	A-2070	A-2073	A-2077
A-2078	A-2079	A-2084	A-2087	A-2133	A-2144
A-2150	A-2167	A-2173	A-2189	A-2195	A-2198
A-2203	A-2213	A-2219	A-2221	A-2223	A-2227
A-2229	A-2234	A-2236	A-2243	A-2262	

Jos mainittu napakappale on asennettu, niin vaihda se ennen seuraavaa lentoa muunnumeroiseen, lentokelpoiseen osaan helikopterin huolto- ja korjausohjeiden mukaisesti.

Toimistopäällikkö

  
Kim Salonen

M73.LJV

v.g.v!