

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1648/89

4.10.1989



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjekoneen matkapäiväkirjaan.

1648. Embraer. Laskutelinejärjestelmän sähköjohtojen tarkastus.


Koskee: Kaikkia Embraer EMB-110 Bandeirante- ja EMB-121 Xingu-tyyppisiä lentokoneita.

Viite: Centro Técnico Aeroespacial AD no. CTA 82-10-02R1

Voimaantulo: 1.11.1989

Toimenpiteet: Tarkasta 25 lentotunnin kuluessa, ellei jo ole tarkastettu M 1130/82:n mukaisesti, ja tämän jälkeen 600 lentotunnin tai kolmen kuukauden välein, kumpi ensin tulee, laskutelineiden sähköjohtojen kunto ja asennus sekä vaihda johdot tarpeen mukaan uusiin Embraer Service Bulletinin no. 110-32-052R3 tai 121-32-024R3 mukaisesti.
Lisää tarkastus koneen huoltolistoihin (Vrt. AIR M1-4).

Toimistopäällikön po.
jaostopäällikkö


E. Ailio

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1130/82.

M006.LJV