

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1657/89

2.11.1989



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1657. Bell/Agusta-Bell/Hercule/Oregon Helicopter/Lenair/Southwest Florida Aviation. Pyrstöroottorin navan tarkastus.

Koskee: Kaikkia helikoptereita 204B, 205A, 205A-1, UH-1L, TH-1L ja UH-1H.

Viite: FAA Emergency AD 89-20-12.

Voimaantulo: 10.11.1989

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa pyrstöroottorin navan osa- ja sarjanumero. Jos osanumero on 204-011-801-121 ja sarjanumero IT0001 - IT0010, niin vaihda napa uuteen, lentokelpoiseen ennen seuraavaa lentoa.
- B. Jos lavan osa- ja sarjanumero on jokin A-kohdassa mainituista, niin tee oheisella lomakella vikailmoitus ilmailuhallitukseen.

Toimistopäällikön po.
jaostopäällikkö

Esa Ailio

D:M015.LJV