

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1678/90

26.1.1990



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20 §:n perusteella.

1678. Pilatus Britten-Norman. Jänniteanturin vaihto.

Koskee: Kaikkia BN-2-, BN2A-, -B- ja -T- lentokoneita.

Viite: Pilatus Britten- Norman Service Bulletin nro. BN-2/SB 187.

Voimaantulo: 15.2.1990

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta seuraavassa 100 tunnin huollossa koneen sähköjärjestelmään kuuluvan alijänniteanturin tyyppi. Jos se on osanumero NB-81-3697, Issue 1:stä 5:een, niin vaihda se ennen seuraavaa lentoa SB nro. BN-2/SB 187:n ohjeiden mukaisesti sellaiseen, jonka osanumero on NB-81-3697, Issue 6 tai suurempi. (Potter and Brumfield TC20018-antureita ei tarvitse vaihtaa.)

Toimistopäällikön po.
Jaostopäällikkö


E. Ailio

V.G.V!

M2-010.ljv