

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82921  
international +358 0 82921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1686/90

15.2.1990



Muutosmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjekoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14 §:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20 §:n perusteella.

1686. Bell/Agusta-Bell. Pyrstöroottorin lapahaarukoiden tarkastus.

Koskee: Kaikkia Bell/Agusta-Bell 204B-, 205A- ja 205A-1-helikoptereita.

Viite: FAA Emergency AD 90-03-10.

Voimaantulo: 15.3.1990


Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta ennen seuraavaa lentoa pyrstöroottorin lapahaarukoiden osanumero ja sarjanumero. Jos osanumero on 204-011-728-19 ja sarjanumero jokin alla olevan taulukon mukainen, niin vaihda osa ennen seuraavaa lentoa uuteen, lentokelpoiseen, jonka sarjanumero ei kuulu alla lueteltuihin. Tee tällöin myös oheisella lomakkeella vikailmoitus ilmailuhallitukseen.

Sarjanumerot:

A3-66287	A3-66333	A3-66356
A3-66361	A3-66365	A3-66370
A3-66377	A3-67149	A3-67171
A3-67184	A3-67207	

Toimistopäällikkö

  
Kim Salonen

M02-015.LJV