

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, Finland
 Puhelin/Telephone 90 - 82 921
 Intern + 358 0 82 921
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 870 2304
 Intern telefax + 358 0 870 2304

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

MUUTOSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1791/91

22.2.1991

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja käyttää, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten kyseessä olessa huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailun (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

1791. **Agusta-Bell.Pyrstöpuomin vahvistaminen ja tarkastus.**

Koskee: Niitä helikoptereita Agusta-Bell 412, joiden sarjanumero on pienempi kuin 25610.

Viite: Agusta Bollettino Tecnico nro. 412-35.

Voimaantulo: 10.3.1991

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A. Vahvista pyrstöpuomin ylemmää pituusjäykistettä seuraavassa 300 tunnin huollossa, kuitenkin viimeistään 31.5.1991 Agusta Bollettino Tecnicon nro. 412-35 kohdan "Accomplishment Instructions" (BT) osan I ohjeiden mukaisesti.
- B. Tarkasta pyrstöpuomin ylempi pituusjäykiste jokaisessa 300 tunnin huollossa kohdan A toimenpiteiden jälkeen BT:n osan II ohjeiden mukaisesti. Vaihda vialliset uusiin ennen seuraavaa lentoa.

Toimistopäällikkö


 Kim Salonen