

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 921
 International + 358 0 82 921
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 870 2304

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

MUUTOSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1797/91

19.4.1991

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytys. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten kyseessä ollessa huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 146:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 209:n perusteella.

Aerospatiale. Pyrstöroottorin napakappaleen tarkastus.

Koskee: Helikoptereita AS 332C/C1/L ja -/L1.


Viite: Consigne de Navigabilité CN 91-012-042(B).

Voimaantulo: 15.5.1991.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta pyrstöroottorin napakappale 30 lentotunnin kuluessa, ellei sitä jo ole tarkastettu ja aina heti sen jälkeen, kun pyrstöroottorin navassa esiintyy epätavallista tärinää, Aerospatiale AS 332 Telex Service:n nro. 01-30 mukaisesti. Vaihda vialliset osat uusiin ja rasvaa pyrstöroottorin nivelet ennen lentotoiminnan jatkamista.

Toimistopäällikkö


 Kim Salonen