

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 921
 International + 358 0 82 921
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 870 2304

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

MUUTOSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1816/91

15.5.1991

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten kyseessä ollessa huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Mitsubishi. Sivuperäsintrimmin tarkastus ja korjaus.

Koskee: Seuraavia Mitsubishi-merkkisiä lentokoneita.

Tyyppi	Sarjanumerot
MU-2B/-10/15/-20	008 - 211
MU-2B-30	502 - 542
MU-2B36	501

Viite: JCAB AD nro. TCD-3378-90.

Voimaantulo: 15.6.1991.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta ja korjaa sivuperäsintrimmin johtoreunaa 200 lentotunnin kuluessa mutta kuitenkin 15.12.1991 mennessä MHI Service Bulletinin nro. 211 ohjeiden mukaisesti.

Apulaisjohtajan po.
 Jaostopäällikkö

E. Ailio

810

KU-KEN-1511

No.TCD-3378-90

Date Nov.30,1990

Japan Civil Aviation Bureau

TAIKUSEI-KAIZEN-TSUHO

Airworthiness Directive

The undermentioned examinations or modifications are mandatory.

- 1. Applies to: Mitsubishi MU-2B/-10/-15/-20 : S/N 008 through 211
 MU-2B-30 : S/N 502 through 542
 MU-2B-36 : S/N 501

- 2. Compliance required as indicated, unless already accomplished.

To prevent the failure of the rudder trim tab during single engine operation, within next 200 hours' time in service or within 6 months, whichever occurs first, after the effective date of this AD, inspect and modify the rudder trim tab leading edge in accordance with MHI Service Bulletin No.211 dated November 20, 1990.

3. Remarks

- 3.1 Effective Date : December 20, 1990.
- 3.2 Mitsubishi Service Bulletin No.211 dated November 20,1990 pertains to this subject.