

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
PL 50
SF - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 90 - 82 921
International + 358 0 82 921
Telex 12 1247 AVIA SF
Telefax 90 - 870 2304

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1901/92

9.1.1992

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, yksityiskäytössä olevien ilma-alusten, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten kyseessä ollessa huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Embraer. Sivuperäsimen trimmiaktuaattorin tarkastus.

Koskee: Kaikkia Embraer EMB-110 Bandeirante-lentokoneita.

Viite: Departamento de Aviação Civil DAE 91-11-01

Voimaantulo: 15.2.1992.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, ellei jo ole tarkastettu, sivuperäsimen trimmiaktuaattorin ja työntösauvan asennus. Päätteiden tappien on oltava pystysuorassa, toisin sanoen päätteiden laakereiden vaakasuorassa. Jos asennus on virheellinen, niin vaihda työntösauva ja päätteet uusiin ennen seuraavaa lentoa ja asenna ne oikein. Tee asiasta vikailmoitus lentoturvallisuushallinnolle oheisella lomakkeella.

Apulaisjohtaja


Kim Salonen