

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 921
 International + 358 0 82 921
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 870 2304

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

MUUTOSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1924/92

11.3.1992

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se joita ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Partenavia. Ohjainvajereiden tarkastus.

Koskee: Kaikkia Partenavia P68-lentokoneita.

Viite: Partenavia Service Bulletin nro. 75 rev. 2.

Voimaantulo: 15.4.1992.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta kaikkien ohjainvajereiden valmistusaine ennen seuraavaa lentoa. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut vaijerit on vaihdettava hiiliteräksisiin seuraavassa 100 tunnin huollossa.
- B.** Tarkasta ohjainvaijerit Partenavia Service Bulletinissa nro. 75 rev. 2 olevan taulukon määräämin väliajoin noudattaen Service Bulletinin ohjeita. Vaihda vioittuneet vaijerit uusiin ennen seuraavaa lentoa. Lisää tarkastus koneen huoltolistoihin.

Apulaisjohtaja


 Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1581/88.