

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1990/92

8.10.1992

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

SOCATA. Korkeusvakaimen tarkastus.

Koskee: Lentokoneita MS 880B, MS 880 B-D, MS 881, MS 883, MS 884, MS 885, MS 886, MS 887, MS 890 A, MS 890 B, MS 892 A.150, MS 892 B.150, MS 892 E.150, MS 892 E-D.150, MS 893 A, MS 893 B, MS 893 E, MS 893 E-D, MS 894 A, MS 894 C, MS 894 E, Rallye 100S, 100 S-D, 100 ST, 100ST-D, 110 ST, 150 ST, 150 ST-D, 150 SV, 150 SVS, 150 T, 150 T-D, 180 T, 180 TS, 180 T-D, 235 E, 235 E-D, 235 A, R 235 F ja 235 C.

Viite: Consigne de Navigabilité CN 86-160(A).

Voimaantulo: 1.11.1992.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta korkeusvakaimen kiinnityskorvakkeet ja etusalko 100 lentotunnin välein Rallye Aircraft Service Bulletinin nro. 145/1 "Description"-osan 1. kohdan mukaisesti. Jos korvakkeesta löytyy murtumia, niin vaihda se uuteen ennen seuraavaa lentoa. Jos salosta löytyy murtumia, niin ota yhteys valmistajatehtaaseen lisäohjeita varten ennen seuraavaa lentoa.
 Lisää tarkastus koneen huoltolistoihin.
- B.** Tarkasta korkeusvakaimen kiinnityskorvakkeiden kiinnitys seuraavassa vuositarkastuksessa tai korvakkeita seuraavan kerran vaihdettaessa, kumpi tulee ensin, Rallye Aircraft Service Bulletinin nro. 145/1 "Description"-osan 2. kohdan mukaisesti. Korjaa kiinnitystä tarpeen vaatiessa Bulletinin ohjeiden mukaisesti

Apulaisjohtaja


 Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1411/86.