

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771  
 International + 358 0 82 771  
 Telex 12 1247 AVIA SF  
 Telefax 90 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 1991/92**

**8.10.1992**

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailusetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**Teledyne Continental. Magneettojen ajoitus.**

**Koskee:** Teledyne Continental-moottoreita toimenpidekohtaisesti:

- Kohta **A** koskee niitä moottoreita O-200-A/B ja -/C, joihin ei ole tehty lentokelpoisuusmääräyksen M 742/77 mukaista muutosta.
- Kohta **B** koskee kaikkia Teledyne Continental-mäntämoottoreita.

**Viite:** FAA AD 77-13-03.

**Voimaantulo:** 1.11.1992.

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A.** Muuta seuraavassa huollossa molempien magneettojen ajoitus arvoon 240 (+10, -00) e.y.k.k. ja leimaa tämä uusi arvo moottorin tunnuskilpeen.
- B.** Ajoita magneetit jokaisessa 100 tunnin huollossa Teledyne Continental Service Bulletinin nro. 88-8 Revision 1 ohjeiden mukaisesti. Noudata Bulletinin antamia sytytysennakkoja ja ajoitustoleransseja.

Apulaisjohtaja

  
 Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 742/77, M 834/79 ja M 1545/88.