

ILMAILULAITOS
 CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1999/92

10.11.1992

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

MT-Propeller. Häätätilanneohjeiden muutos.

Koskee: Kaikkia niitä moottoripurjelentokoneita, joihin on asennettu sähköisellä P-120-A- tai P-120-U-potkurinsäätimellä varustettu MTV-säätöpotkuri.

Viite: LBA LTA 92-367.

Voimaantulo: 1.12.1992.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Syy: Potkurinsäätimen vaurioituminen on aiheuttanut sen, että potkurin lapakulmat ovat tahattomasti muuttuneet.

Toimenpiteet: Lisää ennen seuraavaa lentoa ohjaajan tarkistuslistan häätätilanneohjeisiin seuraava teksti:

" Jos potkurin pyörimisnopeus pienenee poikkeuksellisen paljon tai se alkaa heilahdella, niin käännä potkurinsäädin heti lentoonlähtöasentoon ja vedä potkurinsäätimen sulake ulos 10 -20 sekuntia tämän jälkeen. Laskeudu niin pian kuin voit."

Apulaisjohtaja


 Kim Salonen