

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2009/92

4.12.1992

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Allied-Signal. Turbiinin roottorin kiekon vaihto.

Koskee: Garrett Engine Divisionin valmistamia lentomoottoreita TFE731-2, -3, -3A, -3AR ja 3R.

Viite: FAA AD 92-21-06.


Voimaantulo: 1.1.1993.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko moottorin matalapaineturbiinin roottorin kiekon osanumero 3072068-X, 3072544-X, 3073015-X tai 3073115-X ja sarjanumero jokin Allied-Signal Aerospace Company, Garrett Engine Division, Alert Service Bulletinissa TFE731-A72-3474 luetelluista. Jos sellainen kiekko on asennettu, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet, kun matalapaineturbiini seuraavan kerran irrotetaan moottorista, kuitenkin 100 lentotunnin kuluessa.
- B.** Irrota kolmannen vyöhykkeen matalapaineturbiinin roottorin kiekot Allied-Signal Aerospace Company, Garrett Engine Division, Alert Service Bulletinin TFE731-A72-3474 ohjeiden mukaisesti ja asenna tilalle uudet, lentokelpoiset.

Apulaisjohtajan po.
 Jaostopäällikkö


 E. Ailio