

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2025/93

2.3.1993

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailusetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Bendix. Magneeton laukaisukyttimeen tarkastus.

Koskee: Bendix S-20-, S-1200-, D-2000- ja D-3000-sarjan magneettoja lukuunottamatta niitä, joiden valmistuskilven oikeassa alaneljänneksessä on "A"-kirjain. (**Huom.** Esim. S-20-sarjan magneettoihin luetaan S4(L)N-20/21-, S6R(L)N-20/21/23/25-, S6LN-22/26/jne - tyyppiset magneetit. Samoin S-1200-sarjan magneettoihin luetaan S4RN-1201/1211/1225/1259/jne-tyyppiset magneetit.)

Viite: FAA AD 78-09-07R3 ja LBA LTA 92-189.

Voimaantulo: 1.4.1993.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta magneeton laukaisukytkin 100 lentotunnin välein ja vaihda se tarpeen mukaan uuteen Bendix Service Bulletinin nro. 599D ohjeiden mukaisesti. Jos lentokelpoisuusmääräyksen M 1150/83 mukaisesta viimeisestä tarkastuksesta jo on kulunut yli 100 tuntia, niin tee ensimmäinen tarkastus 10 lentotunnin kuluessa.

Lisää tarkastus koneen huoltolistoihin.

Apulaisjohtaja


 Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1150/83 ja M 1940/92 muutos 1.