

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2042/93

12.3.1993

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Eurocopter France. Pääroottorin maston tarkastus.

Koskee: Kaikkia niitä helikoptereita Eurocopter AS 355E/F/F1/F2 ja /N, joihin on asennettu pääroottorin masto osanumeroltaan 350A37.0004.02, 350A37.0004.03 tai 355A37.0005.01.

Viite: Consigne de Navigabilité CN 93-031-047.

Voimaantulo: 1.5.1993.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A. Jos pääroottorista kuuluu epätavallista ääntä (metallin hankaamista) lennolla tai roottorin pyöriessä, kun helikopteri on maassa, niin tee ennen lentotoiminnan jatkamista Eurocopter France Telex Service nro. 01-37 kohdan DD (A) tai (B) mukaiset tarkastukset ja kohdan EE mukaiset toimenpiteet.
- B. Jos pääroottorin mastolle on viimeisen 100 lentotunnin aikana tehty muualla kuin Eurocopter Marignanessa sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat vaatineet maston planeettapyörästä irrottamisen, niin tee ennen lentotoiminnan jatkamista Eurocopter France Telex Service nro. 01-37 kohdan DD (A) tai (B) mukaiset tarkastukset ja kohdan EE mukaiset toimenpiteet.

Apulaisjohtaja


 Kim Salonen