

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2052/93

26.4.1993

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

British Aerospace. Siipien kiinnityksen tarkastus ja korjaus.

Koskee: Niitä British Aerospace Jetstream Series 3200-lentokoneita, joiden sarjanumero on 790 - 960.

Viite: Civil Aviation Authority CAA nro. 007-03-93.

Voimaantulo: 15.5.1993.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta siipien kiinnitys Jetstream Aircraft Service Bulletinin nro. 57-JA921144 osan 1 ohjeiden mukaisesti, ennenkuin koneen kokonaislentoaika nousee 7200 tuntiin. Jos koneen kokonaislentoaika tämän määräyksen voimaantullessa jo on yli 6700 tuntia, on tarkastus tehtävä 500 lentotunnin kuluessa. Jos tarkastuksessa löytyy murtumia, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa.
- B.** Korjaa siipien kiinnitystä viimeistään 31.12.1995 Jetstream Aircraft Service Bulletinin nro. 57-JA921144 osan 2 (sarjanumerot 790 -938) tai osan 3 (sarjanumerot 939 - 960) ohjeiden mukaisesti.

MUUTETTUKUMOTTU/REVISIOITU
 Pvm 4/23/85/86/87