

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771  
 International + 358 0 82 771  
 Telex 12 1247 AVIA SF  
 Telefax 90 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 2092/93**

**20.9.1993**

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytys. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräyksen annettiin ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**Centrair. Lentonopeuden pienentäminen.**

**Koskee:** Niitä purjelentokoneita Centrair 101, joiden sarjanumero on 101001 - 101039 ja 101041.

**Viite:** Consigne de Navigabilité CN 93-145(A).

**Voimaantulo:** 15.10.1993.

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko purjelentokoneeseen tehty Centrairin muutostyö nro. 101-02 (ohjaamon ilmanottoaukon suurentaminen Ø26 mm:stä Ø36 mm:iin). Jos muutostyö on tehty, ei tämä määräys anna aihetta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi. Ellei muutostyötä ole tehty, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet purjekoneen seuraavassa vuositarkastuksessa, kuitenkin ennen vuoden 1994 purjelentokauden alkua.
- B.** Pienennä purjekoneen puuskaisen sään mittarilentonopeutta  $V_{RA}$  on arvosta 170 km/h arvoon 163 km/h seuraavissa paikoissa.
- lentokäsikirjassa ja huolto-ohjeissa;
  - ohjaamon kilvissä;
  - nopeusmittarissa: vihreä kaari päättyy arvoon 163 km/h ja keltainen kaari alkaa tästä.

S.N. Centrair Bulletin de Service nro. 101-117 käsittelee tätä asiaa.