

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2155/94****27.4.1994**

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Agusta. Liukuoven hätäpaneelin tarkastus.

Koskee: Kaikkia niitä Agusta A109A- ja A109AII-helikoptereita, joissa on liukuovi 109-0851-07 tai 109-0810-72.

Viite: Agusta Bollettino Tecnico nro. 109-95.

Voimaantulo: 15.5.1994

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A. Tarkista 31.7.1994 mennessä liukuoven hätäpaneelin sisäkahvan asennus Agusta Bollettino Tecnico nro. 109-95:n osan I ohjeiden mukaisesti.
- B. Tarkasta liukuoven hätäpaneelin sisäkahvan varmistus ja kahvan asento 100 lentotunnin välein kohdan A tarkistuksen jälkeen Agusta Bollettino Tecnico nro. 109-95:n osan II ohjeiden mukaisesti. Lisää tarkastus helikopterin huoltolistoihin.
- C. Vaihda liukuoven hätäpaneelin sisäsuojus viimeistään 31.5.1995 uuteen suojukseen sekä kiinnitä kilpi Agusta Bollettino Tecnico nro. 109-95:n osan III ohjeiden mukaisesti.