

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 90 - 82 771
International + 358 0 82 771
Telex 12 1247 AVIA FI
Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2194/94**

16.9.1994

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

MT-Propeller. Lapojen suojateipin tarkastus

Koskee: MT-Propeller Entwicklung GmbH:n kiintopotkureita MT ja säätöpotkureita MTV-1/2/3/5/6/7/9/10/11/12/14/15/17/18/20/21/22 ja /24.

Viite: LBA LTA 94-098

Voimaantulo: 15.10.1994.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta potkurin lapojen PU-suojateipit perusteellisesti ennen jokaista lentoa ja jokaisessa määräaikaishuollossa. Lentoa edeltävän tarkastuksen saa tehdä myös koneen ohjaaja.

Jos PU-suojateippi on vaurioitunut tai se puuttuu kokonaan, niin kiinnitä uusi teippi ennen seuraavaa lentoa MT-Propeller Service Bulletinin nro. 8 ohjeiden mukaisesti.

Laita kopio tästä määräyksestä purjelentokoneen lentokäsikirjaan.