

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771  
 International + 358 0 82 771  
 Telex 12 1247 AVIA FI  
 Telefax 90 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2235/95**

3.2.1995

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**Jetstream. Laskusiivekkeiden vääntöakselin vaihto tai korjaus.**

**Koskee:** Kaikkia lentokoneita HP 137 Mk 1, Jetstream Series 200, Jetstream 3101 ja Jetstream 3201.

**Viite:** FAA AD 94-24-01.

**Voimaantulo:** 1.12.1995 (Huom!).

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A. Vaihda laskusiivekkeiden vääntöakseli parannettuun malliin 50 lentotunnin kuluessa tämän määräyksen voimaantulosta Jetstream Aircraft Limited Service Bulletinin (SB) nro. 27-JA920340 kohdan ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS-kohdan 1. osan ohjeiden mukaisesti tai korjaa alkuperäistä vääntöakselia saman kohdan 2. osan ohjeiden mukaisesti.

Bulletinin revisiotaso on seuraava.

Sivut	Revisiotaso	Päivämäärä
1 -6 ja 9 -16	2	21.12.1993
7,8 ja 17 - 28	Alkuperäinen	2.9.1992

- B. Käyntiaikarajoituksia ja tarkastusvaatimuksia koskevat Service Bulletinit 27-A-JA840421, 27-A-JA881041, 27-A-JA900544 ja 27-JM5313 pysyvät voimassa, kunnes kohdan **A** mukainen vaihto tai korjaus on tehty.