

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771  
 International + 358 0 82 771  
 Telex 12 1247 AVIA FI  
 Telefax 90 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2236/95**

3.2.1995

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailusäätöjen (525/68) 20§:n perusteella.

**Agusta. Pyrstöroottoriakselin laakereiden vaihto ja voitelu.**

**Koskee:** Helikoptereita Agusta A109A, A109All ja A109C, joiden sarjanumero on pienempi kuin 7671 lukuunottamatta sarjanumeroa 7630, 7633, 7645, 7651, 7653, 7657, 7661, 7663, 7665 ja 7669.

**Viite:** Agusta Bollettino Tecnico nro. 109-99.

**Voimaantulo:** 1.3.1995.

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A.** Vaihda pyrstöroottoriakselin kuulalaakerit, osanumero 109-0424-01-1/-3/-101 uusiin laakereihin, joiden osanumero on 109-0424-01-103 Agusta Bollettino Tecnicon nro. 109-99 COMPLIANCE INSTRUCTIONS-kohdan I. osan ohjeiden mukaisesti 300 lentotunnin kuluessa, kuitenkin viimeistään 30.4.1996.
- B.** Sen jälkeen, kun kohdan **A** mukaiset toimenpiteet on tehty, niin voitele pyrstöroottoriakselin uudet kuulalaakerit 300 lentotunnin välein Agusta Bollettino Tecnicon nro. 109-99 COMPLIANCE INSTRUCTIONS-kohdan II. osan ohjeiden mukaisesti. Lisää toimenpiteet helikopterin huoltolistoihin.