

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA FI
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2243/95**

8.2.1995

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapaiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailusetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Agusta. Pelastusvintturin koukun lukitustappi.

Koskee: Kaikkia niitä helikoptereita Agusta-Bell AB412, jotka on varustettu pelastusvintturin koukulla osanumeroltaan S6150-61090-1.

Viite: Agusta Bollettino Tecnico nro. 412-59.

Voimaantulo: 15.3.1995.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A. Vaihda pelastusvintturin koukun lukitustappi osanumeroltaan BL2395 uuteen tappiin viimeistään 31.5.1995 Agusta Bollettino Tecnicon nro. 412-59 kohdan ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS I. osan ohjeiden mukaisesti.
- B. Tarkasta lukitustappi 12 kuukauden välein kohdan A mukaisten toimenpiteiden tultua tehdyiksi ja vaihda se tarpeen mukaan uuteen.