

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771  
 International + 358 0 82 771  
 Telex 12 1247 AVIA FI  
 Telefax 90 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2268/95****16.06.95**

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailuin (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**Agusta/Bell. Laskutelineen poikkiputkien vaihto.****Koskee:** Kaikkia Agusta/Bell 206A, 206B, 206L, 206L-1, 206L-3 ja 206L-4 helikoptereita**Viite:** FAA AD 95-11-14**Voimaantulo:** 15.7.1995**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko kopteriin asennettu poikkiputkia osanumeroltaan BHTI P/N 206-050-107, 206-050-119, 206-050-134, 206-050-157, 206-050-169, 206-053-109, 206-053-119, 206-053-129 (kaikki alanumerot) tai Airborne Supply, Inc. P/N AB206-050-107, AB206-050-119, AB206-053-109 (kaikki alanumerot). Jos kyseisiä poikkiputkia on asennettu, tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei aiheuta lisätoimia ja voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Vaihda poikkiputket lentokelpoisiin huolto-ohjekirjan ohjeiden mukaan 15.10.1995 mennessä. Tämän määräyksen perusteella vaihdetut poikkiputket tulee merkitä lentokelvottomiksi.

