

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA FI
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2283/95****31.08.95**

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Pilatus Britten-Norman. Sivuperäsinvaijereiden asennus.

Koskee: Kaikkia niitä Pilatus Britten-Norman BN2 Islander-lentokoneita, joiden valmistusnumero on 602 - 915 ja 2101 - 2267 lukuunottamatta numeroita 2115, 2260 ja 2264.

Viite: Civil Aviation Authority AD CAA 005-06-95.

Voimaantulo: 1.10.1995

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta sivuperäsinvaijereiden asennus seuraavassa 100 tunnin huollossa tai kun sivuperäsinjärjestelmä seuraavan kerran puretaan, kumpi ensin tulee, Pilatus Britten-Norman Service Bulletinin BN-2/SB.223 ohjeiden mukaisesti ja korjaa tarvittaessa.