

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA FI
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2317/96**

2.1.1996

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Partenavia. Polttoaineputkien tarkastus.**Koskee:** Seuraavia Partenavia-merkkisiä lentokoneita.**Tyyppi****Sarjanumerot**

P68C-TC	357-45-TC ja pienemmät
P68TC Observer	344-01-OTC ja 340-02-OTC
P68C ja P68 Observer	01 - 381
P68, P68B ja P68R	01 - 267

Viite: Partenavia Service Bulletin No. 61 Rev. 3.**Voimaantulo:** 15.2.1996**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta polttoaineputket ja Janitrol-lämmittimeen kuuluvat putket sekä siiven etusalko putkien läpiviennin kohdalta 50 lentotunnin kuluessa, kuitenkin 15.3.1996 mennessä Partenavia Service Bulletinin No. 61 Rev. 3 ohjeiden mukaisesti. Vaihda syöpyneet putket uusiin sekä korjaa syöpynyt siipisalko ennen lentotoiminnan jatkamista valmistajatehtaalta saatavien ohjeiden mukaisesti.

Tämän määräyksen mukaiset toimenpiteet saa tehdä vain Ilmailulaitoksen hyväksymä huolto-organisaatio toimilupansa mukaisesti.