

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2556/98**

17.6.1998

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Agusta. Pelastusvintturin tarkastus.

Koskee: Kaikkia niitä helikoptereita Agusta-Bell AB412, jotka on varustettu pelastusvintturilla osanumeroltaan BL10300-60 tai BL10300-59.

Viite: Prescrizione di aeronavigabilita RAI 98-186.

Voimaantulo: 15.7.1998.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A. Vaihda pelastusvintturin koukun lukitustappi, osanumero BL2395 ennen seuraavaa lentoa ellei jo ole vaihdettu Agusta Bollettino Tecnicon nro 412-59 (3.11.1994) kohdan ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS osan I mukaisesti. Tarkista lukitustappi sen jälkeen 12 kuukauden välein Agusta Bollettino Tecnicon nro 412-59 Rev. A (18.5.1998) kohdan ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS osan III ohjeiden mukaisesti.
- B. Tarkista pelastusvintturi ennen jokaista lentoa Agusta Bollettino Tecnicon nro 412-59 Rev. A kohdan ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS osan I ohjeiden mukaisesti.
- C. Tarkista pelastusvintturi 25 lentotunnin välein Agusta Bollettino Tecnicon nro 412-59 Rev. A kohdan ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS osan II ohjeiden mukaisesti.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2243/95.