

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2667/99**

1.6.1999

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuottoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai puujalentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Bombardier. Muutoksia laskutelinetilassa.**Koskee:** Kaikkia Bombardier Inc. (entinen Canadair) CL-600-lentokoneita.**Viite:** Transport Canada AD CF-99-14.**Voimaantulo:** 1.7.1999**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A. Tarkasta seuraavassa huollossa lentokoneen tyyppi ja sarjanumero. Jos ne on lueteltu alla olevassa taulukossa, niin tee seuraavien kohtien mukaiset toimenpiteet 300 laskeutumisen kuluessa, kuitenkin viimeistään 15.6.2000. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.

Tyyppi	Sarjanumerot
CL-600-1A11 (CL-600)	1004 – 1085
CL-600-2A12 (CL-601)	3001 – 3066
CL-600-2B16 (CL-601-3A ja -3R)	5001 – 5194
CL-600-2B16 (CL-604)	5301 - 5317

- B. Lentokoneen sarjanumero on 1004 – 1085:
Korjaa lentokonetta Bombardier Service Bulletinin 600-0671 kohdan Accomplishment Instructions ohjeiden mukaisesti.
- C. Lentokoneen sarjanumero on 3001 – 3066 tai 5001 – 5194:
Korjaa lentokonetta Bombardier Service Bulletinin 600-0482 kohdan Accomplishment Instructions ohjeiden mukaisesti.
- D. Lentokoneen sarjanumero on 5301 – 5317:
Tarkasta päälaskutelinetilän hydrauliputket Bombardier Service Bulletinin 604-29-001 kohdan Accomplishment Instructions osan A ohjeiden mukaisesti. Ellei putkia ole vedetty bulletinin kuvan 1 mukaisesti, niin ota ennen seuraavaa lentoa yhteys valmistajaan putkien asennuksen korjaamiseksi.