

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771
 International + 358 9 82 771
 Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2676/99**

12.7.1999

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter Deutschland. Pyrstöroottoriakselin laakerikorvakkeen laippa.**Koskee:** Kaikkia helikoptereita EC135.**Viite:** LBA LTA1999-199.**Voimaantulo:** 1.8.1999**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta pyrstöroottoriakselin laakerikorvakkeen laippa 15 lentotunnin välein EUROCOPTER DEUTSCHLAND Alert Service Bulletinin SB nro. EC 135-53A-010 Revision 1 ohjeiden mukaisesti. Jos murtumia havaitaan, niin vaihda laippa uuteen ennen seuraavaa lentoa.

Lisää tarkastus helikopterin huolto-ohjelmaan.