

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771
 International + 358 9 82 771
 Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2703/99**

10.11.1999

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai pujelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (261/95) 17§:n perusteella.

Avions Robin. Siipien sisäpuolinen tarkastus.**Koskee:** Kaikkia lentokoneita Avions Robin HR100-200, HR100-200B, HR100-210 ja HR100-210D.**Viite:** Consigne de Navigabilité CN 1999-414.**Voimaantulo:** 15.12.1999**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:****A.** Tee seuraavat toimenpiteet viimeistään 15.12.2000.

1. Tee siipien alapinnalle neljä tarkastushuukua ROBIN Service Bulletinin nro. 163R1 (SB) ohjeiden mukaisesti.
2. Tarkasta siipien tyvialue sisäpuolisesti SB:n ohjeiden mukaisesti.
3. Jos syöpymää havaitaan, niin ota ennen lentotoiminnan jatkamista yhteys koneen valmistajaan korjausohjeita varten.

B. Toista kohdan **A.2** mukainen tarkastus jokaisessa vuositarkastuksessa tai useammin, mikäli koneen huolto-ohjelma sitä edellyttää.

Kohdan **A** mukaiset toimenpiteet saa tehdä vain Lentoturvallisuushallinnon hyväksymä huolto-organisaatio toimilupansa mukaisesti.