

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771
 International + 358 9 82 771
 Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2752/00**

11.5.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Robin Aviation. Korkeusperäsinvaijerin kiinnityspultti.

Koskee: Lentokoneita Robin Aviation DR400 (lukuun ottamatta S/N 1135, 1864 1865 ja 1871), DR300, DR200, D250, D253, DR220, DR221, DR100A, DR105A, DR1050 ja DR1051.

Viite: Consigne de Navigabilité CN2000-173.

Voimaantulo: 1.6.2000

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Tarkasta korkeusperäsimen ohjainvaijerin kiinnityspultti 50 lentotunnin kuluessa Robin Aviation Service Bulletinin nro. 156 ohjeiden mukaisesti, ja vaihda se tarvittaessa Robin Aviationin osaan numero 34.26.20.010.