

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2869/01

30.5.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Rotax. Moottoripukin tarkastus.

Koskee: Kaikkia Rotax 912A-, 912F-, 912S- ja 914F-sarjan moottoreita.

Viite: Austro Control ACL105

Voimaantulo: 1.7.2001

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta moottoripukki, osanumero 886567 seuraavan 10 lentotunnin kuluessa, kuitenkin viimeistään 1.8.2001 Bombardier Rotax Service Bulletinin SB-912-028 tai SB-914-016 ohjeiden mukaisesti. Toista tarkastus sen jälkeen 100 lentotunnin välein.
- B. Jos moottoripukissa kohdan A tarkastuksessa löytyy murtumia, niin vaihda se uuteen ennen seuraavaa lentoa moottorin huolto-ohjeiden mukaisesti.

Lisää tarkastus ilma-aluksen huolto-ohjelmaan.

