

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771
 International + 358 9 82 771
 Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2917/01**

29.11.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai väliseen määräraja-kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Honeywell. Roottorin kiekon vaihto.

Koskee: Kaikkia Honeywell International (entinen AlliedSignal ja Garrett Engine Division) TFE-731-2-, -3- ja -4-sarjan turbiinimoottoreita

Viite: FAA AD2001-23-09

Voimaantulo: 15.12.2001

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Vaihda moottorin puhaltimen roottorikiekot osanumeroltaan 3072162-*, 3072816-*, 3073436-*, 3073539-* ja 3074529-* (Tähti [*] osanumeron perässä merkitsee kaikkia lisänumeroita.) lentokelpoisiin kiekkoihin Honeywell International Inc. Alert Service Bulletinin (ASB) no. TFE731-A72-3668 ohjeiden mukaisesti, kun roottorikiekkoon seuraavan kerran päästään käsiksi, roottorikiekkolle tehdään seuraava määräaikaistarkastus tai viimeistään 31.12.2002, mikä tulee ensin.

Lentokelpoinen kiekko on vain sellainen, jonka osanumeroa ei ole lueteltu edellä.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2402/96.