

**ILMAILULAITOS**  
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50  
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771  
 International + 358 9 82 771  
 Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2923/01**  
**Muutos 1**  
 19.3.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailuin (281/95) 17§:n perusteella.

**Grob. Lentonopeusrajoitus.**

**Koskee:** Kaikkia purjelentokoneita Grob G102 Standard Astir III, G102 Club Astir III ja G102 Club Astir IIIb.

**Viite:** LBA LTA2001-317/2.

**Voimaantulo:** 15.4.2002

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

Korkeusperäsimen flutterivaaran takia rajoitetaan suurin sallittu lentonopeus  $V_{ne}$  arvoon 165 km/h (89,1 kts/102,5 mph). Maalaa rajoituksen mukainen punainen viiva nopeusmittariin ennen seuraavaa lentoa Grob Technische Mitteilungin nro. DTM306-36/2 ohjeiden mukaisesti ellei toimenpidettä jo ole tehty lentokelpoisuusmääräyksen M2923/01 mukaisesti.

Tämä määräys korvaa määräyksen M2923/01.

MUUTETTU/KUMOTTU/REVISIOITU  
 Pvm M 3006/02