

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2962/02**

13.5.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Socata. Ohjainjärjestelmän tarkistus.**Koskee:** Kaikkia lentokoneita TB9, TB10, TB200, TB20 ja TB21,**Viite:** Consigne de Navigabilité CN2002-225.**Voimaantulo:** 15.6.2002**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

Tarkista siivekeohjausjärjestelmän kardaaniiliitos Socata Service Bulletinin TB nro. 10-130-27 ohjeiden mukaisesti seuraavassa huollossa sen jälkeen, kun lentokone saavuttaa 300 lentotuntia tai 12 kuukautta laskettuna koneen valmistumisesta tai kardaaniiliitoksen vaihtamisesta,. Toista tarkistus sen jälkeen jokaisessa 100 tunnin huollossa.

Lisää tarkistus lentokoneen huolto-ohjelmaan.