

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50  
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771  
 International + 358 9 82 771  
 Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 3072/03**

31.7.2003

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata; ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**Grob. Muutos kuomun laukaisujärjestelmään.****Koskee:** Kaikkia Grob Astir CS- ja Speed Astir-purjelentokoneita.**Viite:** LBA LTA2003-238**Voimaantulo:** 21.8.2003**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa purjelentokoneen sarjanumero. Jos se on lueteltu alla olevassa taulukossa, niin noudata kohdan **B** mukaisia ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.

<b>Purjelentokonetyyppi</b>	<b>Sarjanumerot</b>
G 102 Club Astir II	5001 – 5061 (lisäkirjain "C")
G 102 Standard Astir II	5001 – 5061 (lisäkirjain "S")
G 104 Speed Astir II	4001 – 4027
G 104 Speed Astir IIb	4028 - 4107

- B.** Tee seuraavat muutokset kuomun laukaisujärjestelmään viimeistään 31.12.2003 Grob Service Bulletinin nro. MSB306-37/320-08 ohjeiden mukaisesti.

1. Vaihda ohjaamon oikealla puolella oleva kilpi "Canopy jettison and Exit" uuteen.
2. Poista kuomun laukaisuvipu kaapeleineen.
3. Tee muutokset lento- ja huoltokäsikirjaan.