

7.10.2004

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Itävalta) A- 2004-004

Rotax. Jäähdytysnesteen vaihto.

Koskee: Lentomoottoreita Rotax 912A, 912F, 912S ja 914F

Voimaantulo: 15.10.2004

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Vaihda moottorin jäähdytysneste 100 lentotunnin kuluessa mutta kuitenkin viimeistään 31.12.2004 uuteen, "EVANS NPG₊"-tyyppiseen nesteeseen Rotax Service Bulletinin SB-912-043 tai SB-914-029 ohjeiden mukaisesti.

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen matkapäiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen Lentoturvallisuushallinnon Teknilliseen toimistoon.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta: www.austrocontrol.co.at/austro/Ita.html tai Austro Control, Abteilung FL Schnirchgasse 11, A-1030 Wien, Itävalta, faksi +43 5 17031666.