

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

## **Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2009-0277**

### **EUROCOPTER. Halonisammuttimen vaihto**

**Koskee:** Kaikkia helikoptereita EC120B, AS350B/BA/B1/B2/B3/BB/D, EC130B4, AS355E/F/F1/F2/N/NP, SA341G ja SA342J.

### **Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:**

- A. Tarkasta viimeistään 11.2.2011 helikopteriin asennetun tulensammuttimen P/N ja valmistusnumero L'Hotellier Service Bulletinin 863520-26-001 (SB) ohjeiden mukaisesti.
- B. Jos sammuttimen P/N on 863520-00 ja sen sarjanumero on lueteltu SB:ssä, niin vaihda se ennen lentotoiminnan jatkamista lentokelpoiseen sammuttimeen.
- C. Helikoptereihin ei 6.1.2010 jälkeen saa asentaa SB:ssä lueteltuja sammuttimia, ellei niitä ole täytetty uudestaan vaatimukset täyttävällä Halon 1211:llä (BCF) ja merkitty uudestaan SB:n ohjeiden mukaisesti.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.