

PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294

www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Yhdysvallat) AD2010-07-08

Kelly Aerospace Energy Systems, turboahtimen käytöstä poisto

Koskee: Peruskorjattuja turboahtimia, joiden sarjanumero on lueteltu Kelly Aerospace Energy Systems, LLC:n Service Bulletinissa (SB) No. 039 A, 10.2.2010 ja joiden osanumero on:

406610-9005	406610-9015	406610-9018	406610-9019	406610-9020	406610-9021
406610-9025	406610-9026	406610-9028	406610-9029	406610-9030	406610-9032
407810-9001	406990-9004	408610-9001	409170-9001	409680-9011	465680-9001
465680-9004	465680-9005	465930-9002	465930-9003	465292-9002	465292-9004
465398-9002	407540-9003	466881-9001	466642-9001	466642-9002	466642-9005
466304-9003	600572-9000*	600573-9000*	600574-9001*	600575-9001*	600575-9002*
600576-9000*	600700-9001*	600803-9001*	600803-9002*		

*:lla merkityissä osanumeroissa voi olla etuliitteenä CF.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- Poista käytöstä peruskorjatut turboahdit, joiden osanumero on lueteltu yllä ja sarjanumero Kelly Aerospace Energy Systems, LLC SB No. 039A:ssa, päivätty 10.2.2010, 10 lentotunnin kuluessa 19.4.2010 lukien. (Kts. www.kellyaerospace.com)
- Irroitettua SB:ssa mainittuja turboahdit saa asentaa takaisin hyväksytyin korjaamon tekemän huollon jälkeen. Huollossa on vaihdettava turbiinipyörä, jonka osanumero on listattu SB:n taulukossa III, sekä turbiinipyörän sovitusholkit. Huoltotodisteessa on mainittava AD 2010-07-08.
- SB:n taulukossa III mainittuja turboahdit ei saa asentaa 19.4.2010 jälkeen, ellei niille ole tehty kohdan B. mukaista huoltoa.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.