



LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO

T 5454/11

LENTOKELPOISUUSTIEDOTE

08.03.2011

PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvalltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2011-0033

Eurocopter. Hydrauliservon letkujen suojiin asennus

Koskee: Kaikkia Eurocopter (ent. Aerospatiale) AS 350 B, BA, BB, D, B1, B2 ja B3 -helikoptereita.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. 30 päivän kuluessa 15.3.2011 lukien, asenna hydrauliletkun suojuukset P/N 706A34-402-225 ja 706A34-402-224 hydrauliletkuihin P/N 704A34-412-033 ja 704A34-412-035 vastaavasti, Alert Service Bulletin (ASB) No. 29.00.13 kappaleen 2.B.2 mukaisesti.
- B. Helikopterit, jotka on valmistuksen yhteydessä varustettu muutoksella 074238 täyttävät kohdan A vaatimukset.
- C. Älä asenna 15.3.2011 jälkeen hydrauliletkuja P/N 704A34-412-033 ja 704A34-412-035 ilman suojuksia P/N 706A34-402-225 ja 706A34-402-224.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.