



 PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvallion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2012-0037
Kidde Graviner. Tulensammuttimien korjaus

Koskee: Kaikkia käsikäyttöisiä tulensammuttimia Kidde Graviner (A Hamilton Sundstrand Company) osanumero 56412-001 (34H), 56411-001 (35H) ja 56412-002 (38H).

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Korjaa tulensammutinta viimeistään 23.9.2012 Kidde Graviner Service Bulletinin A26-081 Rev. 1 ohjeiden mukaisesti, ellei ole korjattu aikaisemmin.
- B. Lentokoneisiin ei 23.3.2011 jälkeen saa asentaa yllä Koskee-kohdassa lueteltuja tulensammuttimia, ellei niitä ole korjattu Kidde Graviner Service Bulletinin A26-081 Rev. 1 ohjeiden mukaisesti.
- C. Ennen 23.3.2012 Kidde Graviner Service Bulletinin A26-081 (alkuperäinen laitos) mukaisesti korjattujen tulensammuttimien katsotaan täyttävän kohdan A vaatimukset. 23.3.2012 ja sen jälkeen on käytettävä ohjetta Kidde Graviner Service Bulletinin A26-081 Rev. 1.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.